

# Frage zur Dachkonsole & beheizbaren Frontscheibe

Beitrag von „windeck“ vom 17. Juni 2009 um 07:57

Hallo

Meine Kompassanzeige war auch blau. Hatte aber keine werksseitige Standheizung verbaut!  
Ich vermute mal, dass bei werkseitig verbauter SH, die über den Kompass bedieht werden die Anzeige Rot ist, bei den Anderen( ohne SH) ist die Anzeige Blau.

Gruß Ralf