

Service Intervall nach 2 Jahren?

Beitrag von „A_andreas“ vom 17. Juni 2009 um 13:29

Hallo Touareg Freunde,

bei mir steht ebenfalls demnächst ein Service an. Es ist der 3. Service, der Tacho steht jetzt bei 81 TKm und laut Serviceheft wurde bei 29 TKm und bei 56 TKm Service gemacht. Ich fahre den Wagen seit 65 TKm, es ist ein V6 TDI, Baujahr 03/2006.

Ich habe dazu einige Fragen und würde mich über ein par gute Ratschläge aus dem Forum freuen:

Service soll laut Display in 800 Km stattfinden, wieviel darf man diese Angabe überschreiten, machen bis zu 1.000 Km was aus?

Gibt es bestimmte Dinge, auf die man (über den Serviceumfang hinaus) achten / prüfen oder die man erneuern lassen sollte?

Könnt Ihr mir sagen, mit welchen Kosten ich (ca.) für den "normalen" Serviceumfang rechnen muss?

Es wird ja immer wieder dikutiert und angeregt, das Öl selber beizustellen. Ich bin da etwas "unsicher" und befürchte, dass der 😊 dann an anderer Stelle mehr macht / berechnet als nötig, wie seht Ihr das?

Schon mal vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.

Gute Fahrt wünscht,
Andreas