

Rubbeln bei Linkseinschlag der Lenkung

Beitrag von „EzioS“ vom 19. Juni 2009 um 15:56

Also bei mir war es das Radlager links. Beim Einbau hat der Mechaniker leider ein Teil zerstört, sodass ein neues Lager bestellt wurde. Zur Zeit wird geklärt, ob das Radlager vom VVD (Garantieverlängerung) gezahlt wird. Ansonsten schlägt der Spass mit EUR600 zu Buche.

