

Was hätte VW beim Touareg besser machen müssen / können?

Beitrag von „Mr.Nm“ vom 9. Februar 2004 um 19:10

Hallo Touareg-Freunde!

Als erstes sollte VW die Werkstätten besser schulen und auf den neuesten Stand bringen, die meisten hier im Forum haben mehr Ahnung.

Bevor die Software- "SPEZIALISTEN" irgendwelche Updates offerieren, sollten sie die erst mal an Werksautos testen.

Außenspiegel und Seitenscheiben sollten schlechtwettertauglich gemacht werden.

Wir alle sollten ein Vertragsangebot als Testfahrer erhalten.

Gruß Mr.Nm