

Differenzdrucksensor am V10 defekt :(

Beitrag von „H-Joe“ vom 23. Juni 2009 um 12:08

Dieses kleine Teil muß für 1300€ eingebaut werden!!!!!!!!!!!!



<http://img188.imageshack.us/i/dds1c.jpg/>

.... was sind das für Konstrukteure ????????

... kennt hier jemand eine Möglichkeit das Teil zu tauschen ohne den Motor und das Getriebe auszubauen?