

Differenzdrucksensor am V10 defekt :(

Beitrag von „Lollo050968“ vom 23. Juni 2009 um 12:36

[Zitat von H-Joe](#)

Dieses kleine Teil muß für 1300€ eingebaut werden!!!!!!!!!!!!



<http://img188.imageshack.us/i/dds1c.jpg/>

.... was sind das für Konstrukteure ????????

... kennt hier jemand eine Möglichkeit das Teil zu tauschen ohne den Motor und das Getriebe auszubauen?

Alles anzeigen

Hast Du keine Garantieverlängerung? Hilft Dir jetzt nicht wirklich weiter, ich denke aber da muss der Motor raus. Wobei dann 1300,00 € noch seehr günstig ist.

Gruß

Lollo