

undefinierbares pfeifen

Beitrag von „musher“ vom 23. Juni 2009 um 18:17

Habe seit 2wochen einen T R5. Seit 1wo. ist ein undefinierbarer pfeifton,der auch nicht in einen bereich zuzuordnen ist, ab ca.70km/h zu hören. Meine Werkstatt hat mehrere sachen Überprüft,aber nichts gefunden. Hat jemand schon so ein ähnliches problem gehabt, oder eine Idee was es sein kann??

