

einseitiger Reifenverschleiss

Beitrag von „mardi“ vom 29. Juni 2009 um 07:03

[Zitat von EzioS](#)

....

Solche Reifen gelten laut Hersteller und Rechtsprechung als voll fahrfähig.

Man hört viel über solche Abnutzung bei den 19"ern auch sollte man eine Achsvermessung vornehmen lassen, aber wie Arndt schon sagt, bis 5000km übernimmt das VW.



Hallo Ezio,

du hast völlig recht. Meine neuen Conti auf 19", haben an den Aussenseiten auch bedeutend weniger Profil, als in der Mitte.

Bei meinem Audi ist es ganz genau so und die sind nach über 50TKM noch völlig okay. Da heisst also, dass sich die Reifen in der Mitte schneller abgenutzt haben, als an den Seiten.

Mit dem Dicken habe ich noch nicht so viele Kilometer gefahren - ich glaube aber, dass es hier ähnlich sein wird. Nach ca. 9TKM kann ich keinen Verschleiss an den Seiten feststellen.

Lieber Gruss, Dieter