

Audio Buchse in Mittelarmlehne

Beitrag von „Bernd S“ vom 29. Juni 2009 um 15:55

[Frank](#): Schade, der Playlist-Manager läßt sich nicht installieren. Und meine Idee mit der gemeinsamen Masse war auch nichts, denn der Klinkenstecker hat ja auch nur 3 Pole; muß also auch mit gem. Masse arbeiten. Liegt also doch am Adapterkabel, oder am Dicken. Ich mach mich weiter auf die Suche...