

# Kühlmittelverlust V6TDI

**Beitrag von „ActiveMike“ vom 5. Juli 2009 um 09:14**

Habe den ersten Hinweis "Kühlmittel prüfen" auch bei ca. 10100 km bekommen (V6TDI).

Ca. 3 Liter nachgefüllt, Stand war unter Min. Deckel für Öl und Kühler sind unauffällig. soweit so gut nur jetzt kommt es ganz dick, nach ca. 800 km d.h. aktueller Kilometerstand 10900 km erneut Hinweis "Kühlmittel prüfen" und ich mußte erneut 2 Liter nachfüllen 🤔

D.h. Houston we have a big problem 🤔

Wo kommt die Kühlflüssigkeit hin, habe nie eine Lacke unter dem Auto!?