

Stop!Fahrwerk

Beitrag von „mardi“ vom 8. Juli 2009 um 19:42

[Zitat von lemke_edv](#)

Bin mir absolut sicher das die schwache Batterie die Ursache ist.
War (und ist) bei meinen drei Touaregs immer dasselbe.
Es hilft nur eins: Ladegerät ran und Probleme sind beseitigt.

Gruß Günter

Ich habe bei mir selbst gemerkt, dass die Batterie ein ganz grosser Schwachpunkt des Dicken ist.

Es will mir nicht in den Kopf, dass VW offenbar nicht in der Lage ist, dieses Problem zu lösen.

Ich glaube nicht, dass die Sache mit einer stärkeren Batterie allein gelöst wäre.

Ich bin kein Fachmann - **aber bei VW müssten doch fähige Ingenieure sein, die das Elektrik- und Elektronikmanagement in den Griff bekommen können!**

Es hat doch nichts mit Oberklasse zu tun, wenn Touareg-Fahrer ihr Auto mit einem Batterieladegerät künstlich beatmen müssen!

Für mich ist das automobile Steinzeit.

Lieber Gruss, Dieter