

Stop!Fahrwerk

Beitrag von „OldGrumpy“ vom 8. Juli 2009 um 20:19

ist bestimmt die batterie. hatte den gleichen effekt auch schon.
immer wieder hat er sich ungleichmässig abgesenkt.
nach jedem neustart war es wieder ok.
hold dir eine neue batterie...

MATT