

einseitiger Reifenverschleiss

Beitrag von „Rick“ vom 9. Juli 2009 um 21:18

Hallo,

es gibt neues zu berichten.

Ich bin jetzt gute 2000km gefahren, seit die Spur nachgestellt wurde. Die gute Nachricht ist, dass der äußere Verschleiss nachgelassen hat. Es gibt aber leider eine wesentlich schlechtere Nachricht: massive Sägezahnbildung.

Jetzt steht aus meiner Sicht einem Reifentausch nichts mehr im Wege 😄 Das kann man definitiv nicht mehr als normalen Verschleiss beschreiben.

Ich werde die Tage mal vorbeischaun und es melden. Kann mir die Reaktion allerdings schon vorstellen. Das VW typische herunterspielen des Problems. Aber ich will erst mal positiv denken und sehen, was sich ergibt.

Vielleicht sind es ja auch die Bridgestone Reifen. 🙄

Gruß

Rick