

RNS 510 mit größerer Platte

Beitrag von „Franks“ vom 9. Juli 2009 um 23:27

Dieses Thema wurde schon ausgiebig in anderen Foren diskutiert, hinbekommen hat es nach meinem Kenntnisstand noch niemand. Es gibt wohl 2 Hauptprobleme: Erstens mit Windows, wenn die Platte an einem Windows- system geklont werden soll, denn Windows schreibt irgendwas in den Bootsektor (auch wenn natürlich nicht von der Platte in Windows gebootet wird), was sie für das Navi unbrauchbar macht. Das gilt sowohl für die alte Platte als auch für die neue. Zweites Problem: Die Platte hat 2 Partitionen, eine FAT32, das ist kein Problem und eine der unbekannteren Art, die sich nicht so einfach ändern/vergrößern/klonen lässt.

Viel Glück...

Gruß

Frank