

# Rückrufaktion 66D6 Dachspoiler

**Beitrag von „franksta“ vom 14. Juli 2009 um 22:45**

Hallo!

Ich habe heute durch einen Bekannten der bei VW arbeitet erfahren, dass Volkswagen eine Rückrufaktion für den Touareg (speziell Produktionszeitraum Nov 2006 bis Juni 2009) einberufen hat, da sich in einigen Fällen der Heckspoiler gelöst hat. Grund ist eine zu schwache Verschraubung, welche bei der Produktion eingesetzt worden ist.

Beim Werkstattbesuch werden ebenfalls Entstörleitsätze für die Motorkontrollleuchte neu verbaut. Bei diversen V6 TDI's kann es unter Umständen dazu kommen, dass nach dem Motorstart die Kontrollleuchte nicht mehr erlischt.

Tja, dann könnte es in den nächsten Tagen für den ein oder anderen Post vom Kraftfahrtbundesamt geben.