

einseitiger Reifenverschleiss

Beitrag von „Rick“ vom 15. Juli 2009 um 21:06

Hallo,

heute war ich nochmals wegen der Sägezahnbildung beim Händler.

Eine Reaktion, die ich fast erwartet habe:

"Das ist völlig normal, das haben wir bei allen Touaregs. Da können wir die Spur 1000x nachstellen, das wird sich nicht ändern. Wir können höchstens den Reifenhersteller wechseln."

Ich traue dem Braten nicht ganz. Sollte ich mir vielleicht mal eine 2. Meinung eines anderen Händlers einholen?

Hat sonst noch jemand Sägezahnbildung?

Danke für Euere Meldungen!

Gruß

Rick