

Zitterndes Xenon Licht

Beitrag von „Wiener“ vom 16. Juli 2009 um 08:57

Vielen Dank an "bub" für die ausführliche Beschreibung. Aufgrund der Ausführungen gehe ich davon aus, dass bei meinem rechten Scheinwerfer die Xenon-Gasentladungslampe dem Ende zugehen dürfte, da dort das Licht mittlerweile deutlich schwächer wird und einen merkbar rosaroten Farbton produziert.

Also nochmals vielen Dank und Grüße aus Wien

Wiener