

# Bitte Hilfe / Kraftstoffpumpe / Kraftstoffversorgung

Beitrag von „aty19“ vom 17. Juli 2009 um 10:16

Halo ich bin Attila aus Spanien und ich habe ein problem

Ich habe ein VW Touareg 2,5 TDI R5 175 Hp und ich hab ein problem mit ihm der will nicht einspringen morgens. Immer habe ich probleme mit ihm es kostet ihn viel uhm einzuspringen es ist so als wenn er nicht genug spritt kriegt.Es passiert mir immer wenn das auto nach oben schaut oder in horizontalen ist wen er nach unten sieht dann ist es kein problem er springt beim ersten anzunden.

Ich habe das auto hier in Spanien zum Autohaus gebracht dammit sie sich das einschauen die haben mihr da eine ruckstooopumpe eingebaut , aber es wahr um sonst es ist immer noch so . Jetzt sagen sie mihr das man die einspritz pumpe eustauschen vollen weil villeicht das was kaputt ist.

Ich hab ein bischen angst weil die haben mir gesagt das sie das ganze motor auseinander machen ich will nicht das da was passiert

Danke schon

Aufviedersehn

P.S

Schuldigung fur meine schlechte ortografie