

Wasser läuft in Kofferraum

Beitrag von „juma“ vom 20. Juli 2009 um 12:06

Servus,

[Zitat von juma](#)

[...]Er hat nun den Heckscheibengummi getauscht und unter der Heckklappenverkleidung die Rücklicht-Schweißnaht abgedichtet. Ich hoffe auch hier, dass es nun dicht ist... 😊

nachdem der Dicke im Zuge des Rückrufes 66D6 beim 😊 war, wurde auch der erneute Wasseraustritt beim Druckschalter für die elektrische Heckklappe geprüft, aber leider nichts gefunden.

Vor nicht allzulanger Zeit hatte ich wieder einen Tropfen an der Naht entdeckt.

Aber solange es nicht läuft und vor allem auch die Klappe funktioniert, kann ich damit leben 😊