

Bremsdruckgeber G 201... ESP-Ausfall...usw...

Beitrag von „caixter“ vom 22. Juli 2009 um 14:05


hallo ins forum,

irgendwo bin ich schonmal auf das thema gestossen - find aber kein brauchbares ergebnis.
mein dicker (V6TDT 03/05) macht mal wieder "mäusekino" in der MFA.

Fehler: Fahrwerk/Bremsassistent/Licht (niveauregulierung) und natürlich ESP

nach auslesen: Fehler 1435 Geber1 für Bremsdruck, elektrischer Fehler im Stromkreis

hat jemand das problem mal gehabt un behen lassen?

ich hörte die böse meldung, dass der gewisse geber im Brems/ESP-Steuergerät verbaut sei und dies für 1300,-  mäuse zzgl. einbau zu haben sei.

sagt mir bitte, dass das nicht stimmt...

beim golf soll es wohl ab dem V-er Modell wirklich so sein, vorher gabs den geber wohl für 70,- eumel, der separat gewechselt werden konnte.

der dicke sollte ja schonmal durch den allradantrieb ein anderes steuergerät haben.

wo findet man die steuerung eigentlich - hab reichlich marderfrass, bisher nur an den dämmatten, vielleicht wars der gemeine nager...trat beim neustart nach dem urlaub auf, stand also zwei wochen.

bin für jeden tip dankbar

gruß caixter