

Bremsdruckgeber G 201... ESP-Ausfall...usw...

Beitrag von „FriedrichKeller“ vom 22. Juli 2009 um 19:18

[Zitat von caixter](#)

...trat beim neustart nach dem urlaub auf, stand also zwei wochen.

bin für jeden tip dankbar

gruß caixter

Hallo Caixter, lad mal die Batterie nach, vielleicht hilft das schon.
LG Friedrich

[Zitat von juma](#)

kleine Anmerkung: Die shift-Taste deiner Tastatur klemmt... 😊

