


# Leuchtweitenregulierung ohne Funktion

**Beitrag von „rotheli444“ vom 27. Juli 2009 um 17:17**

Hallo, ich habe zwar schon gesucht aber folgendes Fehlerbild hier noch nicht gefunden:  
beim Einschalten reguliert sich der linke Xenonscheinwerfer in die richtige Höhe, beim Rechten tut sich gar nichts, er steht seit einigen Tagen auf der "Normalposition" fest. Licht geht auch an, allerdings rechts mit einem leichten Flimmern (Flackern wäre übertrieben).

Eine Fehlermeldung wie z.B. defektes Steuergerät habe ich aber auch nicht.

Was nun tun? Bitte um Rat  bei einem 2004'er R5

Gruß

rotheli444