

Delta gegen RNS2 getauscht und nun kein Ton ..

Beitrag von „miez“ vom 27. Juli 2009 um 20:17

Hallo liebe Gemeinde,

Habe wiederum ein Problem das ich nicht verstehe, mich noch weniger in Ruhe laesst und hoffte daher auf eure Hilfe.

Habe bei meinem T ein mein Delta gegen ein RNS2 getauscht. Hat alles wunderbar funktioniert, Navi läuft, CD-Wechsler wird erkannt und spielt auch CD's ab, Pfeile, Destinationen etc erscheinen im roten Display, Tasten am Lenkrad funktionieren Top, sogar Kompass, Neigungswinkel etc erscheinen im Bild.... NUR, es bleibt der Ton aus ! Weder CD, Radio noch Navi einfach nichts obwohl die Volumenanzeige offen ist. Mein T ist Einzug 02.03 und das Navi hat Ref. : 7L6 035 191 NX und stammt aus einem V10... hat jemand eventuell eine Idee die mir weiterhelfen kann ??

Freundlicher Gruss und Dank aus Genf !

Alex.