

Delta gegen RNS2 getauscht und nun kein Ton ..

Beitrag von „juma“ vom 28. Juli 2009 um 23:03

Servus,

[Zitat von miez](#)

[...]NUR, es bleibt der Ton aus ! [...]

hat das Gerät definitiv vorher funktioniert?

Hast du mal versucht, andere Lautsprecher probeweise dranzustöpsel?

Sind die Ausgänge mit einem multimeter durchgemessen, ob da überhaupt etwas rauskommt?

Ich kann nur zur Hardware fragen...was wurde denn seitens der Programmierung bereits unternommen? Eventuell muss noch irgendwo eine "0" zur "1" gemacht werden... 