

Klopfgeräusche Mittelkonsole

Beitrag von „miez“ vom 29. Juli 2009 um 02:17

Fazit:

Hallo,

Fuer die Aufzeichnung, dieses Thema hat sich erledigt. Es waren tatsaechlich die Luftstellmotoren die "ausgeleiert" nicht ihre Endstellung fanden und daher dieses, noch zu allem hin unrytmisches und irritierende, Klopfen und Schleifen verursacht haben. Good news, lief bei mir unter Garantie jedoch musste gemaess Werkstatt das halbe Amaturenbrett ausgebaut werden...

Gruss und Dank fuer eure Hilfe !

Alex.