

Klopfgeräusche Mittelkonsole

Beitrag von „juma“ vom 29. Juli 2009 um 07:06

Servus,

[Zitat von miez](#)

Fazit:

[...]Es waren tatsächlich die Luftstellmotoren die "ausgeleiert" nicht ihre Endstellung fanden[...]

danke für die Rückmeldung!  