

# Delta gegen RNS2 getauscht und nun kein Ton ..

Beitrag von „celsen“ vom 29. Juli 2009 um 22:34


Hallo Alex,

ich tippe genauso wie Uli auf ein Problem mit der Codierung des RNS2 mit dem Soundsystem.

## Denke mal hier gibts zwei mögliche Fälle:

1. Du hast ein Soundsystem verbaut und Dein Delta weiß das (ist darauf codiert). Das RNS2 steckt in einem T ohne Soundsystem und "denkt" das Du in Deinem Dicken keines drin hast.
2. Du hast kein Soundsystem verbaut und Dein Delta weiß das (ist darauf codiert). Das RNS2 steckt in einem T mit Soundsystem und "denkt", dass Du in Deinem Dicken eines drin hast.

Je nach Codierung funktioniert die Signalübermittlung vom Navi aus anders.

Frag doch mal beim Freundlichen, ob sie die Codierung vom Delta mal auslesen können (speziell den Nummernblock mit der Soundeinstellung. Den können sie dann einfach für das RNS2 übernehmen  .

Hast Du eine CD- oder eine DVD-Version vom Navi?

Schalterleiste CD-Version: INFO, RADIO, CD, TELE, AUX, NAVI, MAP

Schalterleiste DVD-Version INFO, RADIO, CD, MUTE, DEST, NAV, MAP

Grüsse,

Marcel