

Delta gegen RNS2 getauscht und nun kein Ton ..

Beitrag von „kelle“ vom 29. Juli 2009 um 22:44

Hallo,

bei meinem dicken scheiterte die Nachrüstung eines RNS an der unverträglichkeit von Can Bus 1.6 (RNS) und 2.0 (der Dicke). Bin dann auf ein Kennwood umgestiegen und damit zufrieden.

Gruß Torsten