

Sitze vorn bei manueller Höhenverstellung

Beitrag von „heland“ vom 2. August 2009 um 07:03

[Zitat von kingo6](#)

Hallo Iceman!

Das Problem mit der Sitzverstellung hatte ich auch. Habe den Hebel austauschen lassen. (kostenlos)

Der ist jetzt zweigeteilt, und um den Sitz zu verstellen muss er vorn entriegelt werden. (Foto)

Den Tipp habe ich übrigens im Forum bekommen.

Grüsse

Möchte euch ja nicht demoralisieren, aber ich habe einen 2008er - da ist der 2-geteilte Griff Serie (GP). Das Problem, dass die Seitenwange des Leders aufreist ist hier ebenso gegeben



!