

Keyless go aber keine Verriegelung von Fahrerseite aus

Beitrag von „dlu“ vom 4. August 2009 um 16:26

[Zitat von andi78](#)

Hallo bei meinen V10 BJ2003 habe ich bemerkt (habe ihn erst seit 4 Tagen) das wenn ich auf den Knopf der Turverriegelung außen drücke nichts passiert aber bei allen anderen drei türen geht das Fahrzeug zu.

Nur auf der Fahrerseite nicht.

Defekt????

Gruß

andy

Alles anzeigen

Ja!!!!

Mit dem 😊 besprechen, wenn du ihn dort erstanden hast. Es muss ein komplett neuer Griff angebaut werden.