

# FSE Premium kompatible Telefone

**Beitrag von „Ice-T“ vom 5. August 2009 um 09:39**

Hi.

Vielleicht noch mal ein genereller Tip für diejenigen die ein Windows Mobile basiertes Handy nutzen, z.B. vom Hersteller HTC.

Ich selbst hab die Erfahrung gemacht, dass die Kompatibilität nicht in erster Linie eine Frage des Gerätes, also der Hardware ist, sondern welches ROM ihr benutzt. Bei meinem Artemis (HTC P3300) gab's auch den weiter oben beschriebenen Fehler, dass sich das Gerät nach dem Entkoppeln von der FSE nicht mehr dazu verleiten lies, wieder seinen Telefondienst aufzunehmen. Es war stets ein Softreset notwendig. Grund für dieses Fehlverhalten ist ein veralteter rSAP-Treiber in Windows Mobile gewesen. Nach dem Flashen eines neuen ROMs mit aktuellem rSAP-Treiber war das Problem erhoben. Ggf. reicht auch schon ausschließlich die Installation des neuen rSAP-Treibers (Version 3.X für WM6). Jetzt funtzt alles zu 100%.

Grüße,

Ice-T