

Motorroller "küsst" Touareg

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 5. August 2009 um 20:45

[Zitat von Thomas TDI](#)

Hallo Michael,

hast Du keine Vollkasko für Deinen Touareg? Ein neuer Stoßfänger kostet einschl. Lack mind. 1.000 EUR. Sollte also auch bei einer höheren SB noch ein Sümmchen für die Versicherung übrig bleiben. Wenn Du allerdings keinen Vertrag mit Rabattretter hast, müsstest Du noch mal wegen der Hochstufung nachrechnen.

Hauptsache, es ist nur Blech oder Plastik kaputt gegangen. Hätte auch schlimmer kommen können (auch wenn es natürlich auch so superärgerlich ist).

Thomas

Alles anzeigen

Hallo,

natürlich habe ich eine VK (SB 500) --> der Stoßfänger selbst kann aber instandgesetzt werden. Es müssen die graue Schürze unten und die Chromabdeckung auf dem Stossfänger ausgetauscht werden. Mit dem Lackieren insgesamt ca. 500 EUR.

Selbst bei einem höheren Schaden lohnt sich nicht die Inanspruchnahme der VK, denn die Höherstufung kostet in den Folgejahren nicht unerheblich. Blech hat der Idiot zum Glück nicht erwischt.