

Motorroller "küsst" Touareg

Beitrag von „juma“ vom 5. August 2009 um 21:03

Servus,

[Zitat von Ex-Audifahrer](#)

Hallo[...]Es müssen die graue Schürze unten und die Chromabdeckung auf dem Stossfänger ausgetauscht werden. Mit dem Lackieren insgesamt ca. 500 EUR.[...]

schau dich doch in der Bucht um. Da gibts immer wieder Teile, die für kleines Geld weggehen...dann kannst du das untere Teil davon nehmen.

Die Chromleiste musst du vermutlich so oder so neu nehmen, da eine gebrauchte vermutlich nicht abgelöst werden kann ohne danach im wahrsten Sinne des Wortes einen Knick in der Optik zu haben...