

Der 1. Monat mit den neuen Dicken

Beitrag von „wolve“ vom 11. August 2009 um 14:50

[Zitat von Yachtj](#)

...Hat sonst noch jemand das Problem, dass beim ausschalten des Motors / der Zündung die Scheibenwischer jedes mal um ca. 1cm hochrucken auf der Windschutzscheibe? Ein auch neues und mir völlig unerklärliches Phänomen...

Ist so beabsichtigt, damit die Gummilamelle nicht ständig gegen die Laufrichtung geparkt wird und die Wischer anfangen zu rubbeln.

Grüße,
Klaus