

Rückrufaktion 66D6 Dachspoiler

Beitrag von „clubchef“ vom 12. August 2009 um 22:23

[Zitat von niclas](#)

Na toll VW,

Nachdem ich gestern nach 2 Tagen meinen Dicken wieder bekommen habe, wollte ich mir heute morgen einmal die geleistete Arbeit von innen ansehen. Dazu öffnete ich das Heckfenster und gleich fiel mir die angeblich neue Abdeckung des Heckspoilers entgegen. Ein erneutes Einsetzen gelang mir nicht, da bereits einige Snap in Nasen fehlten.

Also wieder hin zur Werkstatt. Nach mehreren Entschuldigungen des Meisters wurde sofort eine neue Abdeckung bestellt, welche mir dann am Nachmittag nochmals eingebaut wurde. Hoffe die neue Abdeckung hält jetzt.

Betreffs meiner Beanstandung "Sägezahnbildung" wurde mir nur empfohlen die Reifen öfters über kreuz oder wenn nicht von vorn nach hinten zu tauschen. Dies habe ich bereits getan.

Desweiteren soll ich die Angelegenheit weiter beobachten.

Nun bin ich aber immer noch genau dort wo ich war.

Grüße Niclas

Hi!

Sägezahnbildung bekomme ich auch immer an meiner [KTM 950er Superenduro](#) wenn ich Stollenreifen auf der Straße fahre. Das passiert durchs Bremsen. Die Lösung ist die Reifen nach einer gewissen Zeit anders herum zu montieren (die Laufrichtung umzudrehen).

Ich weiß, hilft Dir nicht wirklich weiter beim T! 