

# Leuchtweitenregulierung ohne Funktion

**Beitrag von „musher“ vom 18. August 2009 um 12:12**

Habe nach wechsel des rechten Brenners die LWR einstellen lassen.Mein:) sagte mir dann, das STELLGEWINDE der rechten Lampe sei überdreht/defekt,deswegen stellt sie sich nicht mehr ein.Abhilfe würde nur eine NEUE EINHEIT bringen.Ich könnte noch damit fahren ,da das Licht eher ein wenig zu tief eingestellt ist.

LG Musher