

# Reifendrucksensor einzeln

Beitrag von „TouaregV6TDI“ vom 22. August 2009 um 20:19

[Zitat von juma](#)

Servus,

danke für Deine Warnung...woher kommen die 5 Jahre? Meine Frage der Lebensdauer wurde mit 10-12 Jahren beantwortet...😞

Ansonsten wären meine nur noch 10 Tage zu gebrauchen, da einer am 29.07.03, der zweite (eingedrückte) am 03.12.03 und der dritte am 18.05.04 gefertigt worden ist...😱

!

Alles anzeigen

Die Lebensdauer müsste bei 6 Jahren liegen.

Im Serviceheft steht bei den Arbeiten die alle 6 Jahre durchgeführt werden müssen: "Reifendrucksensoren erneuern"

Gruß

Evren