

Frontscheibe beschlägt

Beitrag von „diefenbaker“ vom 23. August 2009 um 14:16

ja das denke ich auch das die Abläufe im Wasserkasten/ Radhaus zu sind. Wenn ich wüßte wie die ganzen Verkeidungen ausgebaut werden, würd ich den Dicken selber stripfen und trockenlegen aber die Probleme mit den Verkleidungen fangen schon bei dem Teil an wo der Motorhaubenöffner ist an, keine Ahnung wie das alles rausgeht. Sitze und Rückbank das ist Kindergeburtstag.