

Frontscheibe beschlägt

Beitrag von „diefenbaker“ vom 23. August 2009 um 20:20

Hi Hannes,

ja die Wasserkästen waren das Übel. Hab den ganzen Nachmittag bis 20:00 Uhr geschraubt und so ca. eine 10ltr. Eimer Wasser mittels Lappen aus dem Innenraum und der Schaumstoff Unterlage der Teppiche entfernt. Auf der Fahrerseite war der Ablauf komplett zu, Beifahrerseite 50% zu. Also von oben kommst an die Abläufe so gut wie nicht dran, Fahrerseite direkt neben dem Bremskraftverstärker aber Beifahrerseite no chance.

Hab diese Gummitüllen etwas beschnitten das das Schlitzkreuz so ca. 5 mm auf ist und das Wasser und der Dreck der sich drin sammelt besser ablaufen kann. Muß mal schauen ob ich mir da eine Luftlanze bau und dann von Zeit zu Zeit wenn die W-Kästen trocken sind durch blase!! Warum die diese Kästen nicht mit größeren Ablässen machen, versteh ich net, Platz wäre da schon.

So jetzt müssen die Ventilatoren ran und wenn´s noch paar Tage heiß bleibt sollte der Dicke dann auch wieder trocken werden. Wenn nicht mach ich aus dem Teil halt ein Aquarium auf Rädern.

So long

Gruß

Diefenbaker