

Abnutzung Bremsbeläge

Beitrag von „Andre86“ vom 24. August 2009 um 10:06

Gestern war es dann auch bei mir soweit (bei 54 Tkm). Der Warnhinweis 'Bremsbeläge prüfen' erschien im Display und heute morgen direkt zum 😄 gefahren.

Fazit: Bremsbeläge vorne müssen erneuert werden, hinten noch 50% Profil drauf. Scheiben sind sowohl vorne wie hinten tadellos.

Da ich mein Fahr- sowie Bremsverhalten eher als sportlich bezeichnen würde, bin ich durchweg zufrieden mit der Haltbarkeit.

PS: In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal den Meister aus meiner Werkstatt beim 2. Service (bei 38 Tkm) zitieren: "Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie die Beläge auf beiden Achsen austauschen, da diese nicht mehr bis zum nächsten Service halten werden".

Der hat von mir einen Vogel kassiert und mich nie wieder gesehen. Ich bin zwar jung, aber nicht blöd. 🙄

Gruß aus Köln,
André