

Wasserfleck unterm Auto Kotflügel links

Beitrag von „Thurstone“ vom 24. August 2009 um 18:17

Hallo zusammen,

mir ist neulich aufgefallen, dass es bei meinem Touareg gelegentlich aus den Lüftungsschlitzen im linken Kotflügel tropft, also vor dem linken Vorderrad, nicht immer und auch nicht sonderlich viel. Undichtigkeit der Scheinwerferreinigungsanlage kann ich ausschließen, da tropft nix, das kann man ja von aussen sehen. Hinter den Lüftungsschlitzen müsste ja eigentlich der Kühler liegen, nur erscheint es mir keine Kühlflüssigkeit zu sein, denn die ist ja meist ein wenig schmierig, wenn man die zwischen den Fingern verreibt. Hat einer von Euch dieses Phänomen auch? Oder kann es von der Klima kommen? Obwohl diese Laachen ja Beifahrerseite sind... Scheint auch nur bei warmen Tagen vorzukommen. Im Motorraum kann man nix erkennen, alles verbaut...

Gruß
Patrick