


Xenon Licht Rechts war kurz aus???

Beitrag von „Kong Racer“ vom 26. August 2009 um 12:41

Hallo zusammen,

ich hatte gestern einen Totalausfall der linken Scheinwerferseite.
Kein Blinker, Standlicht, Xenon und Fernlicht. Im Display sämtliche Fehlermeldungen.

Ich habe vor kurzem eine Standlichtbirne tauschen lassen, vielleicht hat es ja damit zu tun  .

Nach kurzer Überlegung habe ich selber Hand angelegt.

Die open/close Schraube gedreht und dann konnte ich den Scheinwerfer ein kleines Stück nach vorne ziehen.

Dabei ging der Stecker der gesamten Beleuchtungseinheit auseinander und ich konnte frei auf die Kontakte schauen.

Diese habe ich dann mit Kontaktspray eingespült und den Scheinwerfer wieder zurückgeschoben. Die Schraube habe ich dann so weit gedreht, dass der Scheinwerfer wieder gut befestigt war.

Und siehe da, keine Fehlermeldung und alles funktioniert wieder.

Gruß 

Niels