

Bluetooth touchadapter fehlfunktion

Beitrag von „bub“ vom 26. August 2009 um 20:56

Zitat von bub

zwischenstand:

habe mein nokia 5800 express musik inzwischen, nachdem diese softwareversion endlich wirklich offiziell freigegeben wurde,auf 21.0.025.234.07 upgedated. allerdings hatte das keinen einfluß auf den von mir beschriebenen fehler.

habe heute mal wieder beim <http://www.volkswagen.de> nachgeschaut.

für den bluetooth adapter gibt es ein update.

hab´s gemacht und siehe da, mein nokia 5800xpress musik funktioniert nun tadellos mit dem adapter.

man braucht nur einen bluetooth fähigen laptop:-)

<http://www.volkswagen-zubehoer.de/softwareupdates000.html>