

# Klima killt PDC

**Beitrag von „H-Joe“ vom 29. August 2009 um 11:20**

Hey Leute,  
ich hatte die Woche meinen "neuen/gebrauchten" W12 beim Freundlichen weil meine PDC nicht funktionierte.

Die Ursache war daß das Schwitzwasser der Klimaanlage in das Steuergerät der PDC gelaufen ist.

Nach Aussage des VW-Mitarbeiters ganz klar ein Konstruktionsfehler!

Die Kulanzanfrage seitens meines Händlers wurde abgewehrt 😞

Ich habe nun den VW "SERVICE" selbst kontaktiert ... es wird geprüft und ich bekomme die nächsten Tagen bescheid.

Hat jemand von euch auch schon mal dieses Prob. bei seinem Dicken gehabt? 🤔