

# Ruckeln auf D bei Automatik

**Beitrag von „panos9221“ vom 30. August 2009 um 08:57**

Wollte mal ein kurzes follow up bringen:

Das Problem ist seitdem ich den Tank nicht mehr so leer fahre nicht mehr aufgetreten. Ich hab meinen Touareg einen Monat beim Händler gehabt weil ich unterwegs war und ein paar Kleinigkeiten zu machen waren. Der hat gemeint die rechte Kraftstoffpumpe sei schuld. Ich glaub ihm das aber erst wenn diese "Symptome" auch bei vollen Tank auftreten.