

# Erhöhte Kühlmittel-Temperatur

**Beitrag von „darkdiver“ vom 31. August 2009 um 18:50**

Hallo Stefan,

wollen wir erst einmal hoffen, dass es keine weitere Schäden gibt. Ich meine es ging noch keine Kontrollleuchte an oder so, aber das ist schon super ärgerlich, kurz nach so einer Inspektion und Arbeiten / Austausch an den Lüftern.

Vielleicht ist das nur ein Schlauch geknickt, oder Stecker lose oder ein Steuergerät defekt oder Sensor. Nur so eine Fehlersuche endet meistens wieder im Austausch kompletter Baugruppen welche selten vorrätig auf Lager liegen.

Also ich halte euch auf dem Laufenden!

Ig  
Eric