

# Telefonfunktion im Bordcomputer verschwunden

Beitrag von „Poe“ vom 7. September 2009 um 15:07

Hallo liebe Touareg-Freunde,

ich habe seit meinem letzten Werkstattaufenthalt ein Problem und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.

Ich habe einen T-Reg GP V6 TDI mit Premium Freisprecheinrichtung.

Nach dem Kundendienst letzte Woche ist meiner Frau aufgefallen, dass Ihr Telefon nicht mehr Anzeigt wird. Weitere Versuche haben gezeigt, dass die komplette Telefon Funktion aus dem Menü verschwunden ist. Ich kann also keine Telefonnummern mehr auswählen oder irgend welche Änderungen am Telefon vornehmen. Was noch funktioniert ist die Sprachwahl für die vorhandenen eingestellten Rufnummern. Auch kann ich Anrufen annehmen, bekomme aber nichts im Display angezeigt.

Mein freundlicher 😊 hat natürlich gesagt daß die Werkstatt ja das Telefon überhaupt nicht anfasst und er hat auch keine Meinung wie es denn zu diesem Phänomen kommen kann. Ich müsse ihm das Fahrzeug für mindestens 2 Std. 😞 vorbeibringen damit er das System runter und wieder hoch fahren kann.

Kennt von Euch jemand soch ein Problem oder gar die Lösung dafür unddauert es wirklich so lange um das "System" Im T-Reg hoch und runter zu fahren.

Vielen Dank schon mal für die Antworten im voraus.

VG,  
Thomas