

## 6. Internationale Touareg-Freunde Treffen 2009

Beitrag von „DerElektriker“ vom 7. September 2009 um 18:41

### Zitat von EzioS

Mindestinvestitionssumme: EUR2.000 aufwärts plus Montage.....! Da kann man einige Schweller bei Ali (oder Adolf) um die Ecke richten lassen.....!

[OT]Gabs da nich nen Rumänen?[/OT]

Nee, das bleibt erstmal, wie es ist.

Der Schweller bzw. dessen Verkleidung ist etwas eingedellt, aber ich hab auch die Spuren vom letzten Mal gefunden.

Das wird erst repariert, wenn ich über den Nachfolger verhandele.

Bis dahin nix Bedrohliches und bedarf keiner weiteren Aufmerksamkeit.

Kostenvoranschlag kriege ich dann von Luft.

Sowas ist halt das Risiko, wenn man soviel Spaß hat 😄

### Zitat von Sittingbull

... Klappern im Bereich des mobilen Dachhimmels am Schiebedach. ...

So spült das Leben. Sei froh, daß Du nicht mein Mitbringsel aus dem Schweller auf die Scheibe gekriegt hast 😄

Spaß beiseite: Einen Stein haben wir noch gefunden. Der klemmte unter dem hinteren Haltebügel der Getriebeabdeckung...

Ansonsten hat der Dicke alles weggesteckt.

Kommentar vom :): Ein X5 wäre Schrott nach der Tour 😄

Ich liebe den T... 🤖