

Rücksitzlehne "klappert"

Beitrag von „Snowman24“ vom 10. September 2009 um 20:27

Servus allerseits,

nachdem mich das gerumpel und geklappere in meinem T. langsam zum kochen gebracht hat, habe ich mich heute zusammen mit meinem Vater einmal auf die Suche nach dem Übel gemacht.

Die Rücksitzlehnen klappern, wenn man dagegen klopft.

Die genaue Fehlerursache sind die Plastikgleitstücke unten an den Scharnieren der Lehnen. Diese sind sehr ausgeleiert, sodass die Achse der Lehnen darin nicht mehr fest sitzt.

Meine Frage nun an Euch: Wisst Ihr zufällig, wie man diese Plastikteile wechselt und ob es die einzeln gibt oder nur die gesamte Rücksitzbank...?

Viele Grüße

Marcus