

Rücksitzlehne "klappert"

Beitrag von „Blackhawk“ vom 10. September 2009 um 21:21

Hallo Marcus,

Buchse außen für Lagerbolzen li --> 7L0 885 271 B

Buchse außen für Lagerbolzen re --> 7L0 885 272

Buchse innen li + re 7L0 885 340

Stück kostet außen EUR 1,25, innen EUR 0,26

